INMETRO	PLANILHA DE CONSOLIDAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES À TOMADA DE SUBSÍDIOS	FOR Nº FOR-DCONF-055	REV. Nº 00
		PUBLICADO EM DEZ/2018	PÁGINA 1/1
Referência: NIT-DIQRE-004		Responsabilidade: DCONF/DIQRE	

[ESTUDO REGULATÓRIO] - [OBJETO]

Nº	Consulente	Segmento	Item	Redação original	Proposta de alteração, acréscimo ou exclusão	Justificativa / Comentários	Parecer Inmetro	Observações sobre o parecer
1	Roberto Lima do Amaral	Cidadão, consumidor ou usuário do objeto do estudo	Geral			O estudo, denominou o equipamento para ligar e desligar a IP como "relé," mas na verdade trata-se de um equipamento mais complexo que apenas 1 relé. Os problemas relacionados a taxa de falhas do ciclo de vida, provavelmente estão relacionados a peça relé que compõe o equipamento, problemas de desgaste do contato, por exemplo. A questão das falhas de equipamentos que ligam antes de escurecer, e desligam tardiamente após amanhecer, pode estar relacionada a diversos fatores, entre eles o posicionamento na instalação. Este tipo de equipamento precisa estar devidamente apontado para funcionar corretamente. Outros fatores de projeto, podem concorrer para o mesmo tipo de problema. Minha sugestão é que o componente relé utilizadas na fabricação, sejam de alguma forma certificadas para o ciclo de vida pretendido com uso compulsório para esta finalidade. E que, as empresas responsáveis pela instalação possuam pessoal treinado quanto a questão do posicionamento das foto células, que deve ter influência regional, devido as dimensões continentais do Brasil.	Os esclarecimentos prestados serão aproveitados na próxima etapa do processo, a ser decidida pelo Inmetro.	
2	Roberto Lima do Amaral	Cidadão, consumidor ou usuário do objeto do estudo	6. Análise de Impactos		Sugiro verificar a questão da regionalidade de uso dos equipamentos,quanto ao posicionamento (apontamento) das foto células, caso não tenha sido considerado.		A sugestão será aproveitada na próxima etapa do processo, a ser decidida pelo Inmetro.	